

Puntos de Descargas a Cuerpos de Agua

Región No. 3

Barrio: Sabana Llana

Sector: Country Club

Cuerpos de Agua: Quebrada San Antón

Laguna San Jose

Puntos de descargas a cuerpos de agua descripción y hallazgos

Región No.3

Barrio: Sabana Llana

Sector: Country Club

Cuerpos de Agua: Laguna San Jose

En este estudio se analizaron las cuadrículas P14c y P15a. De las estructuras analizadas tenemos que un 100% están sucias o tapadas. Hay varias estructuras de drenaje que se encontraron en el lugar que no estaban identificadas en los dibujos del Municipio de San Juan.

Adjunto incluimos datos de campo por cada estructura con los problemas encontrados de haberlos y acciones inmediatas y a largo plazo a tomar, estos datos contienen sus fotos y copia de planos usados para el mismo.

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Puntos de Descargas

REGION No. 3

BRIGADA: No. 4

BARRIO: Sabana Llana

SECTOR: Country Club



Semana: del 24 al 28 Agosto 09

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
P14c	Calle Dominica	P14cS-001							
P15a	Ramal 8	P15aS-001a	1				x		
P15a	Ramal 8	P15aS-002a					x		

TOTAL TAPADAS Y/O
SUCIAS
TOTAL LIMPIAS
TOTAL SELLADAS
TOTAL COMBINADAS

1

0

0

0

% TAPADAS 100
% LIMPIAS 0
% SELLADAS 0
% COMBINADAS 0



LISTA DE ESTRUCTURA
REV. CHECK LIST
FOTOS DIREC.

P14c

E 24460

E 24480

AREAS OSCURAS



DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
3	P14C	S-001	SABANA LLANA

SECTOR COUNTRY CLUB
 CALLE/UBICACION: CALLE DOMINICA

DESCARGA PLUVIAL EN CUERPOS DE AGUA

Cuerpo de Agua: QUEBRADA SAN ANTON

TIPO ESTRUCTURA DE SALIDA:

- HEAD WALL
- TYPE B
- TYPE D
- CONCRETE END SECTION
- METAL END SECTION
- ESPECIAL

TUBO
 Diametro: 36"

CONDICION EXISTENTE:

- ROTO
- COLAPSADO
- BAJO NIVEL FREATICO

CONDICION ALREDEDOR DE LA ESTRUCTURA:

- OBSTRUIDA
- P. OBSTRUIDA

NO SE PUDO ACCEDER AL PUNTO DE DESCARGA
 POR LO ESPESA DE LA VEGETACION.

FOTO NO. 5942
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____
 FOTO NO. _____


RECOMENDACION:

- ACCION INMEDIATA
- ACCION INTERMEDIA
- LARGO PLAZO
- PRIMERA VISITA
- LIMPIEZA, DESTAPAR
- SEGUNDA VISITA
- SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



CIMG5942

LISTA DE ESTRUCTURAS
REV. CHECK USR
14/04/2011



DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
<u>3</u>	<u>PISA</u>	<u>S-001A</u>	<u>SABANA LLANA</u>

SECTOR <u>COUNTRY CLUB</u>
CALLE/UBICACION: <u>RAMAL 8</u>

DESCARGA PLUVIAL EN CUERPOS DE AGUA

Cuerpo de Agua: LAGUNA SAN JOSE

TIPO ESTRUCTURA DE SALIDA:

- HEAD WALL
 TYPE B
 TYPE D
 CONCRETE END SECTION
 METAL END SECTION
 ESPECIAL 60" x
 TUBO
 Diametro: _____

CONDICION EXISTENTE:

- ROTO
 COLAPSADO
 BAJO NIVEL FREATICO 0

CONDICION ALREDEDOR DE LA ESTRUCTURA:

- OBSTRUIDA
 P. OBSTRUIDA

ESTO NO ESTA MOSTRADO EN EL PLANO DE MSJ.

FOTO NO. 5944
 FOTO NO. 5945
 FOTO NO. 5946
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

- PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR
 SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
3	PISA	S-002A	SABANA LLANA

SECTOR COUNTRY CLUB
CALLE/UBICACION: KAMAL 8

DESCARGA PLUVIAL EN CUERPOS DE AGUA

Cuerpo de Agua: LAGUNA SAN JOSE

TIPO ESTRUCTURA DE SALIDA:

- HEAD WALL
 TYPE B
 TYPE D
 CONCRETE END SECTION
 METAL END SECTION
 ESPECIAL

TUBO

Diametro: POR LO ESPESA
DE LA VEGETACION
NO SE PUDO VERIFICAR
DIAMETRO.

CONDICION EXISTENTE:

- ROTO
 COLAPSADO
 BAJO NIVEL FREATICO 0.7

CONDICION ALREDEDOR DE LA ESTRUCTURA:

- OBSTRUIDA P. OBSTRUIDA

NO ESTA MOSTRADA EN EL PLANO DE MSS.

FOTO NO. 5947

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA

LIMPIEZA, DESTAPAR

SEGUNDA VISITA

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA



CIMG5947



CIMG5944



CIMG5945



CIMG5946

